

#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-1 e 2021-2 CAMPUS MORUMBI



#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

Substituição do forro
da Sala 156.

ANTES

DEPOIS



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Substituição da maçaneta
da Sala 164.

ANTES

DEPOIS



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Reparo da luminária
do corredor do 4º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

Adequação dos quadros elétricos
de todos os andares do câmpus.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

#FALAUAM


.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Adequação dos quadros elétricos
de todos os andares do campus.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Reparo do puxador da porta
do banheiro para PNE,
localizado no 4º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Reparo dos bancos localizados
no bosque do câmpus.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Adequação dos quadros elétricos
de todos os andares do câmpus.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.

Ações em decorrência da
pandemia de Covid-19.

Instalação de divisórias de acrílico
nas áreas de atendimento da CAA

- Central de Atendimento ao
Aluno



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Adequação dos quadros elétricos
de todos os andares do câmpus.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

Limpeza e poda
do jardim do câmpus.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Conserto do trinco da porta
do banheiro masculino,
localizado no 10º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Limpeza dos cinzeiros localizados
na entrada do câmpus.



Limpeza e poda do
jardim do câmpus.



#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Retirada de fitas e limpeza das
paredes do banheiro masculino,
localizado no 6º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50